

Huba Control





Il trasduttore di pressione modello 401 permette di misurare piccolissimi cambiamenti di ΔP e sono progettati per fornire un ottimo controllo. Attraverso un dimensionamento ideale e grazie ad un'omogenea produzione dei due componenti della membrana, l'alta sensibilità e la riproducibilità delle misure sono garantite fino ad un campo inferiore a 20 pascal.


Campi di pressione 0 ... 3 – 8 mbar

- + Sviluppo speciale per ottimizzare la miscela di combustione nelle caldaie
- + Con geometria della membrana speciale intrinsecamente stabile grazie alla produzione omogenea
- + Dimensionamento Ideale per alta sensibilità e stabilità a lungo termine
- + Eccellente ripetibilità anche nella gamma di pressione più bassa (< 20 Pa)

Dati tecnici					
Campi di pressione					
elativo e Differenziale				0 3 – 8 mba	r
ondizioni operative					
luidi di processo				Aria e gas neu	tri
'		Fluid	di di processo / Ambiente	0 +70 °C	
emperatura			nagazzinamento	-40 +70 °C	
				25 mbar	
ovraccarico tollerabile					ve periodo a temperatura ambiente
essione di rottura				200 mbar	
erdita nel tempo				< 5 cm ³ /h (Aria	a), alla pressione nominale
	_				
ateriali in contatto con i fluidi di process loggiamento	0			Policarbonato	(PC)
embrana				LSR (Liquid Si	
emento di misura				Ceramica Al ₂ C	
aniento di misura				Ceramica Ai ₂ C	/3
ati elettrici					
scita				0.5 4.5 V	0
imentazione				10.4 18 VDC	
arico ammissibile				> 15 kOhm (co	ontro GND)
onsumo di corrente senza tensione nomina	ale			< 8 mA	
rotezione alle inversione di polarità				protetto meco	canicamente
isposta dinamica					
empo di risposta				< 10 ms	
empo di ciclo				< 10 Hz	
empo di cicio				20112	
and a section of a Lagrantial and					
	Protezione:	standard		Classe di pro	tezione
	Protezione :	standard		Classe di pro	tezione
onnettore a tre poli tipo RAST 2.5		standard			tezione
onnettore a tre poli tipo RAST 2.5 accordi di pressione		standard			tezione
onnettore a tre poli tipo RAST 2.5 accordi di pressione		standard			tezione
connettore a tre poli tipo RAST 2.5 accordi di pressione accordo per tubo a calzare Ø 6.2 mm	IP 00			III	tezione
nnettore a tre poli tipo RAST 2.5 accordi di pressione accordo per tubo a calzare Ø 6.2 mm accordiche di montaggio		Con	inessione di pressione versc	III II basso	
connettore a tre poli tipo RAST 2.5 accordi di pressione accordo per tubo a calzare Ø 6.2 mm becifiche di montaggio	IP 00 Membrana orizzontale (raccomandata)	Con Con	le connessioni di pressione	III II basso	scita sarà di circa 0,13 mbar minore
accordi di pressione accordo per tubo a calzare Ø 6.2 mm pecifiche di montaggio	IP 00	Con Con alla	le connessioni di pressione pressione effettiva.	ill basso sul lato, il segnale di u	
accordi di pressione accordo per tubo a calzare Ø 6.2 mm becifiche di montaggio	IP 00 Membrana orizzontale (raccomandata)	Con Con alla Staf	le connessioni di pressione pressione effettiva. fa per montaggio su lamiera	ill basso sul lato, il segnale di u	
accordi di pressione accordo per tubo a calzare Ø 6.2 mm pecifiche di montaggio posizione di montaggio	IP 00 Membrana orizzontale (raccomandata)	Con Con alla Staf	le connessioni di pressione pressione effettiva.	ill basso sul lato, il segnale di u	
accordi di pressione accordo per tubo a calzare Ø 6.2 mm pecifiche di montaggio osizione di montaggio ontaggio	IP 00 Membrana orizzontale (raccomandata)	Con Con alla Staf	le connessioni di pressione pressione effettiva. fa per montaggio su lamiera	ill basso sul lato, il segnale di u a da 1 e 2 mm o B	scita sarà di circa 0,13 mbar minore
accordi di pressione accordo per tubo a calzare Ø 6.2 mm pecifiche di montaggio posizione di montaggio pontaggio pontaggio ponformità / Certificazioni ertificato CE	IP 00 Membrana orizzontale (raccomandata)	Con Con alla Staf	le connessioni di pressione pressione effettiva. fa per montaggio su lamiera	iil basso sul lato, il segnale di u a da 1 e 2 mm o B	
accordi di pressione accordo per tubo a calzare Ø 6.2 mm pecifiche di montaggio posizione di montaggio pontaggio pontaggio ponformità / Certificazioni ertificato CE	IP 00 Membrana orizzontale (raccomandata)	Con Con alla Staf	le connessioni di pressione pressione effettiva. fa per montaggio su lamiera	ill basso sul lato, il segnale di u a da 1 e 2 mm o B	scita sarà di circa 0,13 mbar minore
accordi di pressione accordo per tubo a calzare Ø 6.2 mm accordo per tubo a calzare Ø 6.2 mm accifiche di montaggio accifiche di montaggio accifiche di montaggio accificationi	IP 00 Membrana orizzontale (raccomandata)	Con Con alla Staf	le connessioni di pressione pressione effettiva. fa per montaggio su lamiera	iil basso sul lato, il segnale di u a da 1 e 2 mm o B	scita sarà di circa 0,13 mbar minore
connettore a tre poli tipo RAST 2.5 accordi di pressione accordo per tubo a calzare Ø 6.2 mm pecifiche di montaggio osizione di montaggio ontaggio onformità / Certificazioni ertificato CE egolazione degli apparecchi a gas	IP 00 Membrana orizzontale (raccomandata)	Con Con alla Staf	le connessioni di pressione pressione effettiva. fa per montaggio su lamiera	iil basso sul lato, il segnale di u a da 1 e 2 mm o B	scita sarà di circa 0,13 mbar minore
accordi di pressione accordo per tubo a calzare Ø 6.2 mm pecifiche di montaggio ontaggio ontaggio onformità / Certificazioni ertificato CE egolazione degli apparecchi a gas eso enza accessori	IP 00 Membrana orizzontale (raccomandata)	Con Con alla Staf	le connessioni di pressione pressione effettiva. fa per montaggio su lamiera	ill basso sul lato, il segnale di u a da 1 e 2 mm o B CE-0085BP04 2016/426/EG	scita sarà di circa 0,13 mbar minore
connettore a tre poli tipo RAST 2.5 accordi di pressione accordo per tubo a calzare Ø 6.2 mm pecifiche di montaggio osizione di montaggio ontaggio onformità / Certificazioni ertificato CE egolazione degli apparecchi a gas eso enza accessori nballaggio	IP 00 Membrana orizzontale (raccomandata)	Con Con alla Staf	le connessioni di pressione pressione effettiva. fa per montaggio su lamiera	ill basso sul lato, il segnale di u a da 1 e 2 mm o B CE-0085BP04 2016/426/EG	scita sarà di circa 0,13 mbar minore
connettore a tre poli tipo RAST 2.5 accordi di pressione accordo per tubo a calzare Ø 6.2 mm accifiche di montaggio asizione di montaggio antaggio	IP 00 Membrana orizzontale (raccomandata)	Con Con alla Staf	le connessioni di pressione pressione effettiva. fa per montaggio su lamiera	ill basso sul lato, il segnale di u a da 1 e 2 mm o B CE-0085BP04 2016/426/EG	scita sarà di circa 0,13 mbar minore
connettore a tre poli tipo RAST 2.5 accordi di pressione accordo per tubo a calzare Ø 6.2 mm pecifiche di montaggio contaggio contaggio conformità / Certificazioni ertificato CE egolazione degli apparecchi a gas esso enza accessori mballaggio cartoni da 120 pezzi in vassoi da 20 pezzi cotto d`ordine / volume trasportato	Membrana orizzontale (raccomandata) Membrana Verticale (su richiesta)	Con Con alla <u>Staf</u> Staf	le connessioni di pressione pressione effettiva. fa per montaggio su lamiera fa di montaggio Tipo A / Tip	III iil basso sul lato, il segnale di u a da 1 e 2 mm o B CE-0085BP04: 2016/426/EG ~ 60 g	scita sarà di circa 0,13 mbar minore 59 (DVGW) secondo DIN EN 1854
accordi di pressione accordi di pressione accordo per tubo a calzare Ø 6.2 mm pecifiche di montaggio osizione di montaggio ontaggio onformità / Certificazioni ertificato CE egolazione degli apparecchi a gas eso enza accessori mballaggio a cartoni da 120 pezzi in vassoi da 20 pezzi otto d`ordine / volume trasportato ezzi Esecuzione	Membrana orizzontale (raccomandata) Membrana Verticale (su richiesta)	Con Con alla Staf Staf	le connessioni di pressione pressione effettiva. fa per montaggio su lamiera fa di montaggio Tipo A / Tip	III iil basso sul lato, il segnale di u a da 1 e 2 mm o B CE-0085BP04: 2016/426/EG ~ 60 g	scita sarà di circa 0,13 mbar minore 59 (DVGW) secondo DIN EN 1854 Vassoio (da 20 pezzi.)
onnessioni elettriche onnettore a tre poli tipo RAST 2.5 accordi di pressione accordo per tubo a calzare Ø 6.2 mm pecifiche di montaggio osizione di montaggio lontaggio onformità / Certificazioni ertificato CE egolazione degli apparecchi a gas leso enza accessori mballaggio n cartoni da 120 pezzi in vassoi da 20 pezzi otto d' ordine / volume trasportato ezzi Esecuzione eta Cartoni su euro palette 120 1 Cartoni su euro palette	Membrana orizzontale (raccomandata) Membrana Verticale (su richiesta)	Con Con alla <u>Staf</u> Staf	le connessioni di pressione pressione effettiva. fa per montaggio su lamiera fa di montaggio Tipo A / Tip	III iil basso sul lato, il segnale di u a da 1 e 2 mm o B CE-0085BP04: 2016/426/EG ~ 60 g	scita sarà di circa 0,13 mbar minore 59 (DVGW) secondo DIN EN 1854

Precisione	Deriva di segnale
FIECISIONE	Deliva di Segliale,

Parametri		Unità	
Tolleranza punto zero ²⁾	max.	% FS	± 0.5
Tolleranza di fondo scala ²⁾	max.	% FS	- 1.5 /+ 0.5
Risoluzione		% FS	0.1
Somma della linearità, isteresi e riproducibilità	max.	% FS	± 0.3
Stabilità di lungo periodo DIN EN 60770		% FS	± 1.0
C.T. del punto zero ³⁾	typ.	% FS/10K	± 0.2
C.T. del punto zero ³⁾	max.	% FS/10K	± 0.3
C.T. della sensibilità ³⁾	typ.	% FS/10K	± 0.1
C.T. della sensibilità 3)	typ.	% FS/10K	± 0.1



¹⁾ Alimentabile fino a 28 VDC (Con alimentazione aumentata consultare la curva di risposta) 3) C.T.= Coefficiente di temperatura

 $^{2)}$ Variando la posizione di montaggio della membrana da orizzontale a verticale circa -0.13 mbar


Piano varianti		Nu	mei	ro d	'orc	dine	e .			
	0 3 mbar	4	0	1		9	3	0	0	0
C: di	0 5 mbar	4	0	1		9	5	0	0	0
Campi di pressione	0 8 mbar A Segnale di fondo scala a questa pressione	4	0	1		9	8	0	0	0


Accessori (forniti separatamente)	Numero d'ordine
Angolo Tipo A	100295
Angolo Tipo B	100098
Viti speciali per il fissaggio della staffa al trasmettitore (servono due viti per trasmettitore)	102976
Foro calibrato per pressione impulsiva	100251
Connettore RAST 2.5 con Cavo 30 cm	111668
Connettore RAST 2.5 con Cavo 110 cm	101817
Connettore RAST 2.5 con Cavo 150 cm	112282
Certificato di calibrazione	104551

Connettore-AMP 1)	Numero d'ordine del produttore	Colore	Diametro cavo
	3-829868-3	grigio	7 x 0.20 mm = 0.22 mm ² o
			$12 \times 0.20 \text{ mm} = 0.35 \text{ mm}^2$
	1-966194-3	heige	$7 \times 0.25 \text{ mm} = 0.35 \text{ mm}^{2w}$



Dimensioni in mm / Connessioni Elettriche





Le altre dimensioni sono per Spessore 1 mm)

Staffa di montaggio



¹⁾ Per ordinare separatamente dal fornitore originale. Tutte le informazioni possono essere reperite nelle specifiche cliente No. 114-18049.

Huba Control

Huba Control AG

Ufficio Italia e Svizzera Italiana Via Maria Ghioldi-Schweizer 5 CH-6850 Mendrisio Telefono +41 91 630 15 55 Telefax +41 91 630 15 22 info.it@hubacontrol.com

Huba Control AG

Headquarters Schweiz
Industriestrasse 17
CH-5436 Würenlos
Telefon +41 56 436 82 00
Fax +41 56 436 82 82
info.ch@hubacontrol.com

Huba Control AG

Niederlassung Deutschland Schlattgrabenstrasse 24 D-72141 Walddorfhäslach Telefon +49 7127 2393 00 Fax +49 7127 2393 20 info.de@hubacontrol.com

Huba Control SASuccursale France

Rue Lavoisier
Technopôle Forbach-Sud
F-57602 Forbach Cedex
Téléphone +33 3 87 84 73 00
Télécopieur +33 3 87 84 73 01
info.fr@hubacontrol.com

Huba Control AG

Vestiging Nederland
Hamseweg 20A
NL-3828 AD-Hoogland
Telefoon +31 33 433 03 66
Telefax +31 33 433 03 77
info.nl@hubacontrol.com

Huba Control USA, Inc.

Office United States of America 303 Wyman Street Suite #300 Waltham MA 02451 Tel: +1 866-6HUBACO (+1 866-648-2226) info.usa@hubacontrol.com

Huba Control AG

Branch Office United Kingdom
Unit 13 Berkshire House, County Park Business
Centre, Shrivenham Road
Swindon Wiltshire SN1 2NR
Phone +44 1993 77 66 67
Fax +44 1993 77 66 71
info.uk@hubacontrol.com

www.hubacontrol.com

